



## SCA Procescertificaat Asbestverwijdering

Certificaathouder			
Bentvelzen en Jacobs Demontage B.V. Concordiastraat 14 1951 AS VELSEN- NOORD Tel: 0251-218319	E-mail: <a href="mailto:richard@bentvelzen-jacobs.com">richard@bentvelzen-jacobs.com</a> Contactpersoon: De heer R.G. Jacobs KvK nummer: 34188629	Certificaatnummer : <b>NL008591-1</b> SCA-code: <b>10-C 100.067</b> Datum eerste uitgifte: <b>6 juni 1996</b> Datum uitgifte: <b>24 oktober 2011</b> Vervaldatum: <b>3 november 2014</b>	 <b>SC-530</b>

### Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530 / 2008, conform Bureau Veritas Certification. Reglement voor Procescertificatie afgegeven door Bureau Veritas Certification.

In het certificatieschema SC-530 zijn verwerkt de volgende wettelijke bepalingen:

Arbomsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d

Arbomsomstandighedenregeling artikel 4.27 a

Bureau Veritas Certification verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het asbest, de asbesthoudende producten en/of asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen, als vermeld in het asbestinventarisatierapport, verwijderd zullen worden en de uit te voeren asbestverwijdering zal voldoen aan de in het bovengenoemde certificatieschema vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu.

Voor Bureau Veritas Certification 

## Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification  
Computerweg 2  
3821 AB Amersfoort  
Tel: 088 - 450 5500  
Fax: 088 - 450 5599

[www.bureauveritas.nl](http://www.bureauveritas.nl)

Identificatiecode SZW: ARBO/P&G/2007/41498

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op [www.ascert.nl](http://www.ascert.nl)



## SCA Procescertificaat Asbestverwijdering

Bentvelzen en Jacobs Demontage B.V.

### Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. Bij de uitvoering van toezicht door certificatie-instelling, accreditatie-instelling, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie;
2. Inspecties door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats;
3. De opdrachtgever zal het asbestverwijderingsbedrijf het volledige asbestinventarisatierapport conform SC-540 ter beschikking stellen overeenkomstig het gestelde in artikel 4.54a van het Asbestverwijderingsbesluit;
4. De opdrachtgever stelt voor de aanvang van het verwijderingswerk een kopie van de volledige sloopvergunning ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf overeenkomstig het gestelde in artikel 10, lid 14.54a van het Asbestverwijderingsbesluit;
5. De opdrachtgever zorgt ervoor dat aan een RvA specifiek geaccrediteerd laboratorium (of inspectie-instelling) de opdracht wordt verleend om na gereed komen van het asbestverwijderingswerk de eindcontrole uit te voeren;  
Toelichting:  
De opdrachtgever kan dit gedelegeerd hebben aan de opdrachtnemer
6. De opdrachtgever stelt de bevindingen van controle schriftelijk ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf;
7. Indien de bij de asbestverwijdering vrijkomende asbest of asbesthoudende producten niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de daartoe ingericht stortplaats, dient dit te worden opgeslagen in een tussenopslag. De tussenopslag dient te voldoen aan het gestelde in de wet Milieubeheer. Wanneer de totale inhoud van de tussenopslag bij de daarvoor ingericht stortplaats wordt gestort, dient een kopie van het betreffende deel van projectregister tussenopslag samen met het stortbewijs aan de opdrachtgever van het asbestverwijderingswerk te worden gezonden (zie ook SC-530 Bijlage B par. 4.);
8. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige klachten met de certificatieinstelling.